METZLER
Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

1 Änderungsprotokoll

VDM10-TDM (Touch-Modul am Kameramodul) Firmware Version V1.0.1build241218

Geänderte Merkmale

Verbesserung der Touch Empfindlichkeit, Neue Funktionen hinzugefügt.

Grund für die Aktualisierung

Behebung von Fehlern, Touch Sensibilität, Verbesserung der Produktqualität und Erfüllung der Kundenanforderungen.

Neue Funktionen

1. DIREKTES KLINGELN

Bei der Verwendung mit Touch Modul (VDM10- TDM (VDM10-Horizon)).
Funktion kann aktiviert/deaktiviert werden (Standard ist Aktiviert).
Deaktiviert: Zusätzliches Bestätigungsfenster zur Anwahl wird angezeigt.



METZLER
Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Auswirkungen auf den Kunden und empfohlene Maßnahmen

Dieses Update umfasst Verbesserungen in Bezug auf Funktionen und Kompatibilität. Wir möchten darauf hinweisen, dass sich durch diese Änderung bestimmte Nutzungsgewohnheiten anpassen könnten.
Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Firmware-Update auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um mögliche Probleme oder unerwünschte Verhaltensweisen zu vermeiden und die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Wir bitten um Verständnis und entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Anmerkung:

- Die Metzler GmbH behält sich das Recht vor, die obenstehende Mitteilung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zurückzuziehen.
- Das Produktdesign sowie die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Metzler GmbH-Firmware kann Fehler enthalten.
- Die Metzler GmbH übernimmt keine Haftung für Tipp- oder Druckfehler.